

ヤマダサービスニュース

No. 96-002

販売店 各位

ダイヤフラムポンプ用部品番号変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段、お喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度販売開始から多数のご愛顧を賜っております、ダイヤフラムポンプの下記機種において、センターディスクの部品番号を変更いたします。形状安定化を目的とした追加工を行います。部品の機能及びポンプ性能に変更はございません。今後とも弊社製品を宜しくお願い致します。

敬具

記

<変更内容>

センターディスク（接液部側）

（旧）部品番号：771726 → （新）部品番号：780323

<対象機種>

852328	NDP-40BPT
853172	NDP-40BPT-E
854390	NDP-H40BPT
852984	AD-40PT

<実施時期>

2020年7月生産分

機番：B48559以降

<お問い合わせ先>

弊社営業所 又は

カスタマーサポート課 《フリーダイヤル：0120-518-055》

以上