

# ヤマダサービスニュース

No. 96-001

販売店 各位

## EG-400A II、400B II 部品変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度販売開始から多数のご愛顧を賜っております、EG-400 II シリーズの一部  
部品変更につきましてお知らせいたします。今後とも弊社製品を宜しくお願い致します。


敬具

### 記


#### <変更内容>

ガン本体に内蔵の圧抜きバルブを、生産性向上の為外部組付けとしました。  
7月生産分より変更致します。

#### 《変更前》



#### 《変更後》



※圧抜きハンドルのみ交換時も必ず 805293 圧抜きバルブ組立として交換願います。

※805269 ケースセット収納時、圧抜きバルブ組立はマイクロホースに接続した状態で収納願います。

<対象製品>

855003	EG-400A	Ⅱ	電動式グリースガン
881207	EG-400A	Ⅱ C	ケース付電動式グリースガン
855004	EG-400B	Ⅱ	バッテリー式グリースガン
881208	EG-400B	Ⅱ C	ケース付バッテリー式グリースガン
855005	EG-400B	Ⅱ L	バッテリー式グリースガン
855006	EG-400B	Ⅱ LL	バッテリー式グリースガン

<お問い合わせ先>

弊社営業所 又は

カスタマーサポート課 《フリーダイヤル：0120-518-055》

以上