

# ヤマダサービスニュース

NO. 97-003

## ATC-99L、150L タイヤチャックノズルについてのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度弊社エアキャリーATC-99L、150Lに使用しておりますタイヤチャックノズルにつきまして、下記の通り変更致しましたのでお知らせ致します。

敬具

記

### ■ 変更後の初回オーダー

品番	品名	製造月	シリアル No.
881021	ATC-99L	2021年8月	M44765~M44774
881022	ATC-150L	2021年8月	M44775~M44789

### ■ 部品支給

部品供給におかれましても従来品が無くなり次第、切り替え致します。(従来品残り在庫数：6本)

### ■ 外観

全体写真

写真上：新タイプ、写真下：従来品

ロゴの位置

従来品：グリップに記載



新タイプ：六角部に記載

以上

■ 外観・使用に関する補足事項

先端ノズル比較写真



写真左：従来品、写真右：新タイプ

タイヤチャックノズル収納状態



写真左：従来品、写真右：新タイプ

使用時の注意点

新タイプのタイヤチャックノズルは先端部分が大きい為、ホンタイ側のノズル収納部に差し込んだ後、引き抜く際に若干の抵抗がございます。  
このため、タイヤチャックノズルが傾いた状態のまま垂直に引き上げて頂くと軽い力で引き抜くことができます。

【従来品】



そのまま垂直に引き上げる。

【現行品】



ホンタイ側の  
ノズル収納部

タイヤチャックノズルが傾いた状態のまま  
垂直に引き上げる。